

サッとはかれる温度計  
0-604

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

輸入発売元 株式会社ドリテック  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
  - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
  - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
  - ※本書のご提示がない場合。
  - ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

## お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく上記目的以外には使用いたしません。

## 〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	0-604	持込修理
保証期間	お買い上げ日より	1年間
お買い上げ日	年	月
お客様	お名前 ご住所 お電話	
販売店*	販売店名 ご住所 お電話	

販売店様：\*欄は必ず記入してお渡しください。

25-01

## 安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので必ずお守りください。

<b>△警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
<b>△注意</b>	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
<b>○禁止</b> してはいけない内容	<b>○指示</b> 実行しなければならない内容

## △警告

- |            |   |
|------------|---|
| <b>○禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対に分解・修理・改造をしない。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li> <li>●防水・防滴・防塵構造ではないため、湿気の多い場所やほこり等が多い場所、空気の影響を受ける場所、水のかかる場所で保管・使用しない。<br/>故障の原因になります。</li> <li>●乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。</li> <li>●センサー部を人に向けない。</li> </ul> |
| <b>○指示</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し、点検・修理を依頼する。<br/>発火・感電・けがの原因になります。</li> </ul>   |

## △注意

- |            |   |
|------------|---|
| <b>○禁止</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。</li> <li>●本体を直接炎に当てたり、炎の近くに置いたり、直射日光のあたる場所や高温になる場所に置かない。<br/>火災・破損・本体が変形したり故障の原因になります。</li> <li>●急な温度変化が起こる場所で使用しない。</li> <li>●体温測定には使用しない。</li> <li>●測定範囲外の可能性がある測定物に使用しない。</li> </ul> |
| <b>○指示</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用するときには、手に持って使用する。</li> <li>●静電気や電磁波を発する機器（電子レンジ・IH調理器など）の側での使用は控える。<br/>故障や誤作動の原因になります。</li> </ul>  |


## △ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目にに入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性（+ -）を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。


## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。


&lt;表面&gt;



&lt;裏面&gt;



&lt;側面&gt;



## 電池交換 使用電池：単4形乾電池×2個

電池容量が少なくなってくると、電池残量マークが表示され、表示が薄くなったり、誤作動などが発生する場合があります。以下の手順で電池交換をしてください。

※製品に付属している電池は動作確認用の為、電池寿命は短い場合があります。


※充電池は、ご使用になれません。

1. グリップ両側にある凹部に爪をかけて電池カバーを手前に引き開けてください。

2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットする。

※電池の極性（+・-）を正しく入れてください。

3. 電池カバーを閉じる。



## 放射率について

赤外線温度計は物体から放出される赤外線を検知して、測定物に触れずに表面温度を測定できる温度計です。身の回りで温度をはかるようなものは放射率0.95前後のものが多いため本製品は0.95に固定しています。

※放射率は物体ごとに異なります。

※放射率は素材の色や純度などにより、変化します。


※本製品は放射率を0.95に固定しているので、放射率が0.95以外の測定物を正確にはかる際は、黒体テープを貼るか、黒体塗料を塗布することをおすすめします。

放射率	素材
0.98	肉、魚、野菜、くたもの、パン類、油、水、氷、木材など
0.95	プラスチック、ゴム、コンクリート、アスファルトなど
0.92	紙類、パック類など

## 測定距離と測定範囲

温度を正確にはかるため、できる限り測定対象に近づけ測定する方法をおすすめします。

測定範囲は測定距離と「12：1」の関係にあります。例えば、本製品から測定対象までの距離を120mmとすると、測定範囲は直径10mmの円形になります。



※測定対象がこの円より大きい場合は正しく測定できますが、小さい場合はこの円の領域をすべて温度測定してしまうため、正しく測定できない場合があります。（小さな部品などの測定は誤差が大きくなります。）

## ご使用方法

ご使用の前にP4の「電池交換」を参照し電池を入れてください。

1. グリップを握り、センサー部を測定対象物に向けます。

2. 測定レバーを指で引くと、全ての表示が出たあと測定温度と「SCAN」が表示されます。

測定レバーを引いている間は、約0.5秒間隔で温度を測定し続けます。

3. 測定レバーから指を離すと「ピッ」と音が鳴って測定温度が固定され「HOLD」が表示されます。

※「HOLD」が表示されている状態で何も操作をおこなわないでいると約7秒後に自動的に電源が切れます。（オートパワーオフ機能）

※空気や水蒸気などの温度は測定できません。

## お手入れについて

本体 頻度：ご使用毎

- 汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。  
変色・変形・破損のおそれがあります。

## 故障かな？と思ったら

「電源が入らない」

- 電池が消耗していないですか？
- 電池の極性（+・-）は正しいですか？

「表示が薄くなる」

- 電池が消耗しています。2個とも新しい電池に交換してください。

「測定値が正しくない」

- 正しく測定するため、測定レバーは5秒以上引き続けてください。

## アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申しつけください。

### 1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、＜保証規定＞をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

### 2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。  
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### 3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。



輸入発売元 株式会社ドリテック  
〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-11-8  
URL : <https://www.dretec.co.jp>

## 製品仕様

品番 / 品名	0-604 / サッとはかる温度計
温度測定範囲	-30.0～400.0°C
表示単位	0.1°C
測定時間	約0.5秒
放射率	0.95 固定
精度	-30.0～0.0°C: ±3.0°C、0.1～100.0°C: ±2.0°C、100.1～200.0°C: ±4.0°C、200.1～300.0°C: ±6.0°C、300.1～400.0°C: ±8.0°C ※放射率0.95のものの表面温度を測定した場合の精度になります。
距離対測定範囲	距離(D) : 範囲(S) = 12 : 1
オートパワーオフ	約7秒
使用電池	単4形乾電池×2個
電池寿命	アルカリ電池使用時約7,000回(1回7秒使用した場合)
材質	本体: ABS樹脂

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。